

我国出口美国产品 CPSC 受阻统计分析（2023 年第 2 季度）

2023 年 2 季度，美国消费品安全委员会（CPSC）发布召回由我国生产的不安全非食用消费品共计 46 起，主要涉及产品为家用儿童用品，具体见下表。

此次有多起游泳池排水盖召回的案例，召回的产品不符合《弗吉尼亚洲格雷姆贝克游泳池及水疗中心安全法》（VGBA）的夹住保护标准，对游泳者和沐浴者构成夹住危险，夏日泳池管理者及游泳者应特别注意下排水盖，避免造成不必要的人生危险。

序号	产品名称	召回原因	采取措施	数量
1	帆布婴儿吊床秋千	根据《婴儿安全睡眠法》，倾斜睡床属于禁用危险产品，因为该产品是为婴儿睡眠而销售的，且倾斜角度大于 10 度。在倾斜睡眠时，婴儿在不受约束或其他情况下从仰卧翻滚到俯卧或侧卧时，曾发生过婴儿死亡的情况。	退款	约 700
2	皮革编织椅	当消费者坐在椅子上时，靠背和腿可能会破裂和折断，造成跌倒危险。	退款	约 1,400
3	蓝牙电唱机	召回的电唱机可能会过热，造成火灾。	代替	约 5,700
4	儿童一件式和两件式睡衣套装	召回的儿童睡衣不符合联邦儿童睡衣易燃性标准，对儿童存在烧伤风险。	退款	约 90
5	汽车视频婴儿监视器	婴儿监视器的电池可能会发生故障、过热和爆炸，从而造成火灾。	代替	约 17,100
6	自行车头盔	召回的头盔不符合美国消费品安全委员会自行车头盔联邦安全标准。如果发生碰撞，头盔可能无法提供保护，从而存在头部受伤的风险。	退款 代替	约 15,000 辆
7	长凳	当消费者坐在长凳上时，腿可能会断裂或从召回的长凳上脱落，造成跌倒危险。	退款	约 10,850
8	多功能头盔	召回的头盔不符合美国消费品安全委员会自行车头盔联邦安全标准的位置稳定性要求。如果发生碰撞，头盔可能无法提供保护，从而存在头部受伤的风险。	退款	约 1,800
9	迷你小鲨鱼游泳沐浴玩具	当使用召回的沐浴玩具时，特别是在浴缸或浅水池中，儿童可能会滑倒或坐在鲨鱼的硬塑料顶鳍上，从而造成刺伤、割伤和刺伤的风险。	退款	约 750 万个
10	提升心情陶瓷杯	陶瓷杯被错误地标记为可用于微波炉。如果用微波炉加热，杯子上的金属印刷品可能会产生火花，造成火灾。	退款	约 26,400
11	婴儿沐浴座椅	这些浴室座椅不符合婴儿浴室座椅的联邦安全标准，包括稳定性和腿部开口的要求，并且在使用时可能会翻倒，对婴儿造成溺水危险。	退款	约 650
12	自清洁榨汁机	榨汁机在使用过程中可能会破裂，击中消费者并造成割伤危险，或者可能在果汁中留下小颗粒刨花，对消费者造成摄入危险。	退款	约 469,000 辆
13	无绳无刷绿篱机	后部开关触发器在按下后可能无法反弹，这可能会导致设备意外启动，造成割伤危险。	维修	约 85,000 人

14	轮踏板车	后轮可能会松动或从滑板车上脱落, 对儿童造成跌倒危险。	维修	约 15,300
15	数数学板盒	连接到盒子上的白板可能会脱落, 露出锋利的边缘, 造成割伤危险。	代替	约 103,200 辆
16	活动桌	活动台上有一个银色金属铃, 它可能会从金属拱门上脱落, 对幼儿造成窒息危险。	维修	约 5,080 辆
17	华夫饼机	在使用过程中或打开产品时, 热的华夫饼或馅料可能会从华夫饼机中排出, 给消费者带来烧伤风险。	维修	约 456,000
18	带 LED 灯的个人冷水机迷你冰箱游戏玩家饮料冰箱	冰箱的电源线可能会过热, 造成烧伤危险。	退款 维修	约 25,000
19	成人自行车头盔	召回的头盔不符合 CPSC 自行车头盔联邦安全标准的位置稳定性要求。如果发生碰撞, 头盔可能无法提供保护, 从而存在头部受伤的风险。	退款	约 1,750
20	胡椒磨	召回的胡椒磨含有金属研磨装置, 在前 10 次研磨时会释放出金属“碎片”, 造成割伤危险。	退款	约 9,340
21	金色金属和罗纹玻璃鸡尾酒调酒器	玻璃鸡尾酒调酒器在使用过程中可能会破裂并破裂, 造成割伤危险。	退款	约 6,300
22	高尔夫球车	由于缺少橡胶索环, 高尔夫球车的前座可能会变得松动, 从而对操作员和/或乘客造成跌倒和受伤的危险。	维修	约 2,500
23	蓝岭美工刀	召回的美工刀只能在原包装中解锁, 刀片才能突出, 造成割伤危险。	维修	约 36,250
24	儿童白袍	此次召回的儿童白袍不符合联邦儿童睡衣易燃性标准, 存在儿童烧伤风险。	退款	约 930
25	撒哈拉折叠食品脱水机	加热器风扇可能会发生故障并导致组件过热, 从而引发火灾。	维修	约 990 辆
26	订阅盒	儿童金属娃娃别针上的油漆含铅量超出了联邦含铅油漆禁令, 存在铅中毒危险。幼儿摄入铅是有毒的, 会对健康造成不良影响。	退款	约 6,600
27	青少年全地形车	召回的全地形车不符合联邦全地形车安全标准的强制性要求, 包括驻车制动要求, 如果车辆停放在斜坡上, 会对消费者构成碰撞危险。这些 ATV 还未能遵守针对 10 岁及以上儿童使用的 ATV 的其他强制性安全要求, 包括标签不当和安全反射器缺失。不符合强制性安全标准要求的全地形车存在严重受伤或死亡的风险。	维修	约 570
28	复活节兔子和精品蝴蝶珠宝项链	这些项链的镉含量很高。镉如果被儿童摄入是有毒的, 会对健康造成不良影响。	退款	约 4,300
29	东瀛汽车 ACE 品牌青年全地形车	召回的全地形车不符合联邦强制性全地形车安全标准的要求。 Ace 品牌的 K125 和 C125 车型超过了 10 岁及以上儿童车辆的最高速度限制, 存在高速碰撞的风险。对于 T125 和 C125 车型, 驻车制动器不会阻止车辆移动, 如果车辆停在斜坡上, 会对消费者造成碰撞危险。不符	维修	约 4,000

		合强制性安全要求的全地形车可能会造成严重伤害或死亡的风险。		
30	泳池排水盖	召回的排水沟盖不符合《弗吉尼亚洲格雷姆贝克游泳池及水疗中心安全法》(VGBA)的夹住保护标准,对游泳者和沐浴者构成夹住危险。	退款	约 116
31	泳池排水盖	召回的排水沟盖不符合《弗吉尼亚洲格雷姆贝克游泳池及水疗中心安全法》(VGBA)的夹住保护标准,对游泳者和沐浴者构成夹住危险。	退款	约 40
32	旅行蒸汽熨斗	电源线可能会在电线套管附近损坏,从而导致电线过热,造成火灾和烧伤危险。此外,套管附近的电线损坏可能导致铜线裸露,从而造成电击危险。	退款	约 317,000 人
33	泳池和水疗中心排水盖	召回的排水沟盖不符合《弗吉尼亚洲格雷姆贝克游泳池及水疗中心安全法》(VGBA)的夹住保护标准,对游泳者和沐浴者构成夹住危险。	退款	约 100
34	尖叫毛绒猴子玩具	玩具上的眼睛可能会脱落,对儿童造成一小部分窒息危险。	退款	约 6,000
35	直排轮滑鞋	直排轮滑鞋后制动器的制动支架可能会断裂或分离,这会降低用户的稳定性,增加跌倒的风险。	维修	约 13,400
36	多功能儿童头盔	召回的头盔不符合 CPSC 自行车头盔联邦安全标准的位置稳定性要求。如果发生碰撞,头盔可能无法保护儿童,从而造成头部受伤的风险。	退款	约 30
37	儿童钓鱼竿与儿童脚轮无缠结组合一起出售	钓鱼竿的含铅量超出了联邦铅含量禁令。如果幼儿摄入铅是有毒的,可能会导致不良的健康问题。	退款 代替	约 78,500 辆
38	儿童睡衣	召回的儿童睡衣不符合联邦儿童睡衣可燃性标准,对儿童存在烧伤风险。	退款	约 868
39	儿童睡衣	召回的儿童睡衣不符合联邦儿童睡衣可燃性标准,对儿童存在烧伤风险。	退款	约 110
40	儿童浴袍	召回的儿童浴袍不符合联邦儿童睡衣易燃性标准,对儿童存在烧伤风险。	退款	约 4,500
41	儿童睡衣	儿童睡衣不符合联邦儿童睡衣易燃性标准,存在儿童烧伤的风险。	退款	约 5,300
42	儿童长袍	召回的儿童睡袍不符合联邦儿童睡衣易燃性标准,存在儿童烧伤的风险。	代替	约 760
43	智能水位监测仪锂离子电池备份	锂离子备用电池可能会过热,造成火灾。	退款	约 10,000 台
44	钓鱼游戏	木制玩具内的小金属铆钉可能会松动和脱落,对幼儿造成窒息危险。	退款	约 25,000 辆
45	带球的篮子玩具	缝在蓝色钩编球外部的漩涡可能会分离,露出小部件,对幼儿造成窒息危险。	退款	约 2,700
46	无线多表面干湿两用吸尘器	吸尘器电池组内的电路板可能会过热并冒烟,造成火灾。	维修	约 2,000 台

来源: 温州市标准化科学研究院